

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СШ № 15»
С.Г. Князева
« 07 » 06 2021 год

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15»

1.2. Адрес объекта

628617, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **3** этажей, **13 392** кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **18 412** кв.м

1.4. Год постройки здания **1982**, последнего капитального ремонта - **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2021**, капитального - **нет**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15» (МБОУ «СШ №15»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

628617, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Департамент образования администрации города Нижневартовска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 15. Телефон (3466) 43-75-29, ф.: (3466) 43-66-20

e-mail: do@n-vartovsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **оказание общеобразовательных услуг**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **1960**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

1. Путь следования к объекту пассажирским общественным транспортом: да. АОТ «Сибирский балаган» улица Мира

2. Наличие доступного для МГН общественного пассажирского транспорта к объекту: да

3. Наличие, доступных для инвалидов, остановок общественного пассажирского транспорта к объекту: да

Адаптированный городской транспорт, автобус №11,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>)**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400-450 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет. На путях движения от АОТ имеется ненормативный, немаркированный визуально, съезд на проезжую часть, представляющий затруднения для самостоятельного передвижения инвалида на кресле-коляске. Подавляющая часть пути движения в ненадлежащем состоянии, качество покрытия пути требует реконструкции.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет (частично; высота перепада выше предельной нормы, согласно СНиП 35-01-2001)**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД

6	с нарушениями умственного развития	Б
---	------------------------------------	---

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О) ВНД (С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О) ВНД (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О) ВНД (С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, К, О) ВНД (С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧИ-И*

*1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (достижимости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов.

2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания - по варианту «Б» (СП 59.13330.2016);

ВНД**

** Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;

- нет альтернативных форм обслуживания.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий

2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

Приложение №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

NN п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	До адаптации	После адаптации
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О) ВНД (С, Г, У)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О) ВНД (С, Г, У)	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О) ВНД (С, Г, У)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, К, О) ВНД (С, Г)	ДЧ-В
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии:

не требуется;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН);

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

не требуется;

4.4.6. другое:

не требуется;

4.4.7. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата):

не требуется;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

- www.zhit-vmeste.ru;

- www.kartadostupnosti.ru;

- www.tismgr.admhmao.ru;

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от 07.06.2021 г.,

2. Акта обследования объекта от 07.06.2021 г.

3. Решение комиссии № 1 от 07.06.2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СШ №15»
С.Г. Князева
«07» 06 2021 год

**Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

1.3. Наименование (вид) объекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15»

1.4. Адрес объекта

628617, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **3** этажей, **13 392** кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **18 412** кв.м

1.4. Год постройки здания **1982**, последнего капитального ремонта - **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2021**, капитального - **нет**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15» (МБОУ «СШ №15»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

628617, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Департамент образования администрации города Нижневартовска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 15. Телефон (3466) 43-75-29, ф.: (3466) 43-66-20

e-mail: do@n-vartovsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **оказание общеобразовательных услуг**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **1960**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
1. Путь следования к объекту пассажирским общественным транспортом: **да АОТ «Сибирский балаган» улица Мира**
 2. Наличие доступного для МГН общественного пассажирского транспорта к объекту: **да**
 3. Наличие, доступных для инвалидов, остановок общественного пассажирского транспорта к объекту: **да**
Адаптированный городской транспорт, автобус №11,
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>)**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400-450 м**
 - 3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**
 - 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;** нет
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет. На путях движения от АОТ имеется ненормативный, немаркированный визуально, съезд на проезжую часть, представляющий затруднения для самостоятельного передвижения инвалида на кресле-коляске. Подавляющая часть пути движения в ненадлежащем состоянии, качество покрытия пути требует реконструкции.**
 Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет (частично; высота перепада выше предельной нормы, согласно СНиП 35-01-2001)**
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
-------	--	--

		(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

- www.zhit-vmeste.ru;
- www.kartadostupnosti.ru;
- www.tismgr.admhmao.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СШ №15»
С.Г. Князева
« 07 » _____ 06 _____ 2021 год

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15»

1.2. Адрес объекта

628617, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **3** этажей, **13 392** кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **18 412** кв.м

1.4. Год постройки здания **1982**, последнего капитального ремонта - **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2021**, капитального - **нет**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15» (МБОУ «СШ №15»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

628617, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Департамент образования администрации города Нижневартовска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 15. Телефон (3466)

43-75-29, ф.: (3466) 43-66-20

e-mail: do@n-vartovsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **оказание общеобразовательных услуг**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **1960**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
1. Путь следования к объекту пассажирским общественным транспортом: **да АОТ «Сибирский балаган» улица Мира**
 2. Наличие доступного для МГН общественного пассажирского транспорта к объекту: **да**
 3. Наличие, доступных для инвалидов, остановок общественного пассажирского транспорта к объекту: **да**
Адаптированный городской транспорт, автобус №11,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring/>)**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400-450 м**
 - 3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**
 - 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;** нет
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет. На путях движения от АОТ имеется ненормативный, немаркированный визуально, съезд на проезжую часть, представляющий затруднения для самостоятельного передвижения инвалида на кресле-коляске. Подавляющая часть пути движения в ненадлежащем состоянии, качество покрытия пути требует реконструкции.**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет (частично; высота перепада выше предельной нормы, согласно СНиП 35-01-2001)**
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О) ВНД (С, Г, У)	-	1-5
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О) ВНД (С, Г, У)	-	6-12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	-	12-13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О) ВНД (С, Г, У)	-	17-18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, К, О) ВНД (С, Г)	-	15-21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	6-22
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И*

*1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов.

2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания - по варианту «Б» (СП 59.13330.2016);

ВНД**

** Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее

данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

Приложение №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

NN п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	До адаптации	После адаптации
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О) ВНД (С, Г, У)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О) ВНД (С, Г, У)	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О) ВНД (С, Г, У)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, К, О) ВНД (С, Г)	ДЧ-В
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки	ВНД	ВНД

	транспорта)		
--	-------------	--	--

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии:

не требуется;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН);

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

требуется;

4.4.6. другое:

не требуется;

4.4.7. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата):

не требуется;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

- www.zhit-vmeste.ru;

- www.kartadostupnosti.ru;

- www.tismgr.admhmao.ru;

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1-5 л.

2. Входа (входов) в здание на 6-12 л.

3. Путей движения в здании на 12-13 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 17-18 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 15-21 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 6-22 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:
Директор МБОУ «СШ №15» Князева С.Г.

Члены рабочей группы:
Заместитель директора по АХР Ахмедова Т.М.

Специалист по ОТ

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель общественной организации «НГОС» С.А. Горбачева _____

Руководитель Ханты-Мансийского регионального
отделения общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих» города
Нижневартовска

С. В. Лазурко _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15» 628617 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра АО г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1-2	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К. О, С	Привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016	Обустроить с устранением ненормативного уклона, немаркированный визуально, съезд на тротуар (он же въезд на территорию объекта), представляющий затруднения для самостоятельного передвижения инвалида на кресле-коляске.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2-5	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, С, Г, О, У	Привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016	Устранить перепад высоты, выполненный асфальтным покрытием.
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	5	нет	К, С, Г, О, У	-	-
1.4	Пандус (наружный,	есть	-	8	Нарушение действующих	К. О, С	Привести в соответствие с	Установка дополнительного ригеля с функцией «колесоотбойник» на высоте не

	старший корпус)				х норм СП 59.13330.201 6		требованиями СП 59.13330.2016	менее 0,1 м., от уровня поверхности пандуса. Укомплектовать действующий пандус противоскользящим покрытием с функцией антикаблук, толщина покрытия не менее 10 мм;
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	Нет технических решений, в связи с отсутствием на территории объекта мест для парковки и стоянки автомобилей и необходимости их организации
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О) ВДН (С, Г, У)	-	1-8	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15» 628617 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра АО г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	5	нет	К, С, Г, О, У	-	-
2.2	Пандус (наружный) старший корпус	есть	-	8	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, С	Привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016	Установка дополнительного ригеля с функцией «колесоотбойник» на высоте не менее 0,1 м., от уровня поверхности пандуса. Укомплектовать действующий пандус противоскользящим покрытием с функцией антикаблук, толщина покрытия не менее 10 мм;
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	10	нет	К, С, Г, О, У	-	Имеются системы «антипорог» на полотно входной двери для обеспечения беспрепятственного доступа
2.4	Дверь (входная)	есть	-	9	нет	К, О, С	-	Имеются системы «антипорог» на полотно входной двери для обеспечения беспрепятственного доступа
2.5	Тамбур	есть	-	9-11	Нарушение действующих	К, С, Г, О, У	Привести в соответствие	Нанесение контрастной маркировки ручек

					х норм СП 59.13330.201 6		с требованиями СП 59.13330.2016	двери; Нанесение контрастной маркировки дверного проема;
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы в здание)	ДЧ-И (К, О) ВДН (С, Г, У)	-	5-11	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15» 628617 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра АО г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-		Нарушение действующих норм СП 59.13330.2 016	К, С, Г, О, У	Привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016	При входах в здания массового посещения для инвалидов по зрению должна быть установлена Информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м основных путях движения в соответствии с заданием на проектирование обустраиваются направляющие тактильноконтрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм. Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильноконтрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4

								мм. Предупреждающие тактильноконтрастные указатели должны быть: - на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; - на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению; - непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери; - на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины). В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/ киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-		нет	К, О, С	нет	Имеется лестничный шагohод
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	Нарушение Действую	С	Привести в	В зонах, участках, кабинетах участвующих в процессе оказания услуг МГН обеспечить

					щих норм СП 59.13330.2 016		соответствие с требованиями СП 59.13330.2016	размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы адаптивного входа, размером не менее 150x150 мм; Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступности, размером не менее 150x150 мм; Размещение тактильной таблички с нанесением информации о назначении зоны, участка, кабинета, размером не менее 300x100 мм; Нанесение контрастной маркировки ручек двери; Нанесение контрастной маркировки дверного проема;
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Нарушение Действующих норм СП 59.13330.2 016	К, С, Г, О, У	Привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016	Обеспечить наличие мобильного, переносного пандуса (откидной либо телескопической конструкции)
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2 016 не выявлено	К, С, Г, О, У	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15» 628617 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра АО г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2 016	К, О, С, Г, У	-	Обеспечить расстановку столов, (требуется использование специализированной мебели, оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода не менее 1,1 м. - Обеспечено наличие ученических мест для учащихся-инвалидов с размещением идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрено для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.
4.2	Зальная форма	есть	-	15-18	Нарушение действующ	К, О, С, Г, У	-	Столовая - Конструктивных изменений не требуется;

	обслуживания				их норм СП 59.13330.2 016			<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечить расстановку столов, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода около прилавка для сервирования блюд не менее 1,1 м., для обеспечения свободного прохода при проезде кресла-коляски; - Обеспечить наличие стола с изменяемой высотой столешницы с учетом минимального понижения не менее 0,6м. - Секция стойки раздачи, кассового обслуживания для инвалидов на кресле-коляске должна иметь ширину столешницы 1,6 м, высоту от пола 0,85 м и свободное пространство для ног 0,75 м.
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	-	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2 016	К, О	-	- Понижения части полки обслуживания до нормативных размеров: высота от уровня пола не более 850 мм; ширина зоны понижения не менее 1250 мм. (Рекомендовано 1600 мм.); организация полки глубиной не менее 500 мм., обеспечивающий свободный доступ людей с инвалидностью
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О) ВНД (С, Г, У)	-	15-18	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
-	-	-	-	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15» 628617 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра АО г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	19-21	нет	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016	Разместить мнемосхему санузла возле входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6 метра, с указанием расположения объектов внутри помещения
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, К, О) ВНД (С, Г)	-	19-21	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Решение комиссии
по оценке состояния доступности МБОУ «СШ № 15»

г. Нижневартовск

07.06.2021 г.

Комиссия в составе:

председателя Князевой С.Г. – директора МБОУ «СШ № 15»,

членов комиссии: Ахмедовой Т.М. – заместителя директора по АХР,

Сидоровой С.В. – специалиста по ОТ, назначенные приказом образовательного учреждения от 07.06.2021 г. № 269/1-ОД «Об актуальности анкет доступности образовательной организации», в ходе проведения обследования сделала следующие выводы:

1. Объект признан:

- ВНД (временно не доступен) на территориях, прилегающих к зданию, на входе в здание, в зоне целевого назначения объекта, в зоне санитарно-гигиенического помещения для инвалидов, с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями зрения, инвалидов с нарушениями умственного развития;

- ВНД (временно не доступен) пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации объекта, системы информации и связи (на всех зонах), пути движения к объекту (от остановки транспорта) для всех категорий инвалидов.

- Б (доступны специально выделенные участки и помещения) для МГН и инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями зрения, инвалидов с нарушениями умственного развития;

2. Для создания необходимых условий для инвалидов и других маломобильных групп населения требуются значительные финансовые вложения. Поэтому для начала создания условий доступности объекта необходимо провести без учета реконструкций и финансовых затрат следующие мероприятия:

- организовать обучение сотрудников по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения на объекте;

- обустройство прилегающей к зданию территории;

- укомплектовать действующий пандус противоскользящим покрытием с функцией «антикаблук»;

- нанести контрастную маркировку ручек входной двери, контрастную маркировку дверного проема;

- разместить тактильные таблички с нанесением пиктограммы «вызов помощи»;

- обеспечить наличие мобильного переносного пандуса.

На основании вышеизложенного, для обеспечения необходимых условий для инвалидов и других маломобильных групп населения необходимо разработать и утвердить график проведения работ по адаптации в приоритетных сферах жизнедеятельности на период до 2025 г.

Председатель комиссии:

Директор МБОУ «СШ № 15»

Князева С.Г.

Члены комиссии:

Заместитель директора по

административно-хозяйственной работе

Ахмедова Т.М.

специалист по охране труда

Сидорова С.В.

График проведения работ по адаптации
 МБОУ «СШ № 15» г. Нижневартовска

Год	Квартал	Управленческое решение (план работ по адаптации)		Примечание
		Перечень мероприятий (таблицы 4.1; 4.2; 4.3; 4.4	Пункт перечня (кратко)	
2021	III	Обеспечить расстановку столов с использованием специализированной мебели в кабинетах с беспрепятственным движением инвалидов, с шириной прохода не менее 1,1 м, где первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.	п.4.1	Своими силами
2022	IV	Обеспечить расстановку столов, инвентаря и оборудования в зальных помещениях с беспрепятственным движением инвалидов, где ширина прохода около прилавка для сервирования блюд не менее 1,1 м, с целью обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски; - обеспечить наличие стола с изменяемой высотой столешницы с учетом минимального понижения не менее 0,6 м; - секция стойки раздачи, кассового обслуживания для инвалидов на кресле-коляске должна иметь ширину столешницы 1,6 м., высоту от пола 0,85 м., и свободное пространство для ног 0,75 м.	п.4.2	Своими силами При наличии финансирования
2023	IV	Понизить часть полки в прилавочной форме обслуживания до нормативных размеров, с учетом высоты от уровня пола не более 850мм, где ширина зоны понижения не менее 1250 мм (рекомендовано 1600мм), и глубиной полки не менее 500мм, обеспечивающий свободный доступ людей с инвалидностью.	п.4.3	При наличии финансирования

